

## Annealing furnace

### 特点 Features

去除了被加热物体加工硬化而导致的内部应力，软化产品结构提高产品延展性的装置。  
设计和制造从小型熔炉到大型熔炉。  
对于重物，使用起重机的容易装置提案。  
计时器功能可以在工作之前进行预热和保温。

### 应用例

大型发动机驱动部的应力减轻。  
大型涡轮的组织软化，增强延展性。

### 温度范围

炉内最高温度700℃

